


План по устранению выявленных нарушений инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору в учреждении на подготовку школы к новому учебному году 2019-2020г.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сроки выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Ширина дверного полотна внутренней двери в тамбуре эвакуационного выхода (правое крыло) по ширине менее ширины двери, выходящей непосредственно наружу.	П.33 Правил пожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	До 10.04.2020	Директор школы	Выполнено 07.04.2020г.
2	Ширина дверного полотна внутренней двери в тамбуре эвакуационного выхода (из помещения мастерской) по ширине менее ширины двери, выходящей непосредственно наружу.	П.33 Правил пожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	До 10.04.2020	Директор школы	выполнено 07.04.2020г.
3	Ступени (3 шт) запасных эвакуационных выходов непосредственно наружу не имеют ограждений с перилами	П.33 Правил пожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 6.28* СНиП 21-01-97*	До 10.04.2020	Директор школы	23.05.2019выполнено
4	Отсутствует указание направления движения к пожарным гидрантам (водоемам) с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения	П.55 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	До 10.04.2020	Директор школы	23.05.2019выполнено
5	Провода и кабели соединительных линий шлейфов пожарной сигнализации и СОУЭ не соответствует нормативным требованиям. На объекте защиты провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов (см. акт технического состояния (первичное обследование) ООО Связьстрой сб)	1 ст. 46 ФЗ №184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002г.; ст.2,3,7,38 ФЗ №69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г.; ст.3 ч.3 ст.4, ст.5, ч.1 ст.151, ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.9 НПБ 104-03 П.61 Правил пожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390	До 10.04.2020	Директор школы	выполнено 10.04.2020
6	Расстановка световых оповещателей «выход», знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям материалов (см. акт технического состояния (первичное обследование) ООО Связьстрой сб)	П.33 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 СП 3.13.130.2009 п.5	До 10.04.2020	Директор школы	23.05.2019выполнено
7	Провод ТРП2* 0,5 АПС работает неустойчиво в связи с большим физическим износом, что приводит к ложным срабатываниям (см. акт технического состояния (первичное обследование) ООО Связьстрой сб)	П.61 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	До 10.04.2020	Директор школы	выполнено 12.03.2020г.

Директор школы



Сечина Н.Н.